Comune di
ORMELLE

Pzza Vittoria, 20 - 31024 Ormelle (TV)
t. 0422 745017 - e. amministrativo@pec.comune.ormelle.tv.it

Consorzio di
bonifica PIAVE

Via S. Maria in Colle, 2 - 31044 Montebelluna (TV)
t. 0423 2917 - f. 0423 601446 - e. info@consorziopiave.it

PIANO COMUNALE DELLE ACQUE

(ai sensi dell' Art. 20 - Sicurezza idraulica
delle N.T.A. Variante al PTRC - Regione del Veneto
approvata con Dgr n. 427 del 10 aprile 2013)

G.02.03.02
Carta delle criticità riscontrate
Bacino Bidoggia

DATA	CODICE ELABORATO
Settembre 2018	NE1069-G.02.03.02
SCALA	**FILE**
1:5'000	S:\Lavori\Comune di Ormelle\NE1069 - Piano delle acque II\elaborati Tavole\Arcgis 11\tav_02-03-02_Criticità_riscontrate.mxd

COMMITTENTE

Comune di Ormelle

Sindaco
Gen. Sebastiano Giangravè

Resp. Settore Lavori Pubblici
dott. Gabriele Lion

PROGETTO ED ELABORAZIONE DEL PIANO

Nordest Ingegneria S.r.l.
Via Paolo da Sarmeola 1/A
35030 - Rubano (PD)
t. 049 8975709 - f. 049 630270
info@nordestingegneria.com
www.nordestingegneria.com
ISO 9001 : 2008

Progettista
prof. ing. Vincenzo Bixio
dott. ing. Anna Chiara Bixio

Gruppo di lavoro
dott. ing. Davide Ballin
dott. ing. Anna De Fiorenze
dott. ing. Marco Rossi Denza
dott. ing. Tommaso Tosi

REV. N°	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	Set 2018	Emissione	NE	ACB	VB

È consentita la riproduzione di testi, figure, tabelle e tavole del Piano delle Acque comunale previa autorizzazione del Comune di Ormelle, citando gli estremi della pubblicazione



LEGENDA

Confini comunali

Idrografia principale

Bacini
- 1° liv.: Bidoggia - 2° liv.: Bidoggia
- 1° liv.: Bidoggia - 2° liv.: Bidoggiata
- 1° liv.: Bidoggia - 2° liv.: Formosa - Peressina
- Confine sottobacini

Fognatura
Tipologia rete
- Bianca
- Mista

Rete minore rilevata
Stato di manutenzione
- Manutenzione non necessaria
- Manutenzione auspicabile
- Manutenzione necessaria
- Non classificato

Tombinamenti
Stato di manutenzione
- Pulizia non necessaria
- Pulizia auspicabile
- Pulizia necessaria
- Non classificato

Capofossi

Affossature scomparse

Direzione di flusso
- Rilevata
- Ipotizzata

Criticità riscontrate
- Lineari
- Areali

CR_04 : Allagamenti causati da insufficienza della rete

CR_07 : Capofosso in sofferenza in seguito a nubifragi

CR_15 : Lotto in soggiacenza e senza possibilità di scarico

CR_08 : Allagamenti per assenza scoline

CR_09 : Allagamenti diffusi a causa

CR_10 : Allagamenti localizzati

CR_11 : Allagamenti in seguito a piogge consistenti

AFFLUENTE FOSSA FORMOSA

DIRAMAZIONE AFFLUENTE FOSSA FORMOSA

AFFLUENTE FOSSA FORMOSA 2

AFFLUENTE FOSSA FORMOSA 1

FOSSA FORMOSA

BIDOGGIA-FORMOSA - PERESSINA

CANALE LANGMIROSSO

FOSSO GIOBITTI

AFFLUENTE BIDOGGIA 2

BIDOGGIA-BIDOGGIA

AFFLUENTE BIDOGGIA 1

BIDOGGIA-BIDOGGIATA

CANALE BIDOGGIA

SCOLO BIDOGGIA

CANALE GRASSAGA

AFFLUENTE GRASSAGA 1

FOSSO INUZZINA

FOSSO NEGRISIA

SCOLO VIZZOLA

SCOLO ZOCCHIELLA

AFFLUENTE VIZZOLA

RIO ZOCCHETTA O DEI TOTTONI

FOSSOMOTTA GUIZZA

Comune di Fontanelle

Comune di Ormelle

Comune di Oderzo

Comune di Cimadolmo

Comune di Ponte di Piave

0 0.25 0.5 1 Km

N W E S